

# SMP-306 USB Serial Port

## 인식 문제 Manual



**모델명 : SMP-306**



**세일리코주식회사**

**SEILIECO CORP.**

경기도 군포시 당정동 산본로 101번길 9-3

TEL : [82-429-6462](tel:82-429-6462), FAX : 82-31-429-6466

<http://www.seilieco.com>

Dangjungdong 9-3 Sanbon-ro 101 Gunpo-si  
Gyeonggi-do Korea.


# 목 차

## **1. USB Serial Port 변경 방법**


- USB Serial 인식실패 적용 방법 ----- Page 3 ~ 8
- PROGRAM 설정 방법 ----- Page 9 ~ 10

## 1. USB Serial Port 인식실패 변경 방법


### 1) 초기 진입 방법(PROFILER와 동봉되어 있는 CD를 CD-ROM에 삽입 > 인식된 CD의 폴더열기




### 2) SMP-306 폴더를 클릭 후 아래 메뉴 확인




### 3) FW\_SMP-306\_USB 폴더를 클릭 아래 메뉴 확인




#### 4) CDM v2로 시작하는 알맞은 운영체제 압축파일 실행




#### 5) 바탕화면에 생성된 폴더 확인 및 폴더이름 변경




## 6) FTDI로 변경한 폴더를 잘라내기



## 7) 내 컴퓨터 > C 드라이브 > 잘라낸 FTDI폴더 붙여 넣기 진행




## 8) PC USB Port 에 SMP-306을 연결




PC USB Port와  
SMP-306 PROFILER 연결

## 9) 내 컴퓨터 마우스 오른쪽 클릭 후 속성 진입 > 장치관리자 선택



## 10) 장치관리자에 노란색 느낌표가 떠있는 USB Serial Port 확인



## 11) USB Serial Port 마우스 오른쪽 클릭 후 드라이버 소프트웨어 업데이트 클릭


드라이버 소프트웨어는 어떻게 검색합니까?

→ 업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동으로 검색(S)  
컴퓨터와 인터넷에서 해당 장치의 최신 드라이버 소프트웨어를 검색합니다. 자동 검색을 원하지 않을 경우 장치 설치 설정에서 이 기능을 해제하십시오.


→ 컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기(R)  
수동으로 드라이버 소프트웨어를 찾아 설치하십시오.

컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기 클릭


찾아 보기 클릭 후 C 드라이브에서 FTDI 폴더를 선택 후 다음 버튼을 눌러 진행



## 12) 드라이버 업데이트 버전 인식 확인




## 13) 내 컴퓨터 > 속성 > 장치관리자 내부에 포트를 클릭 후 인식 확인





## 2. PROGRAM 설정 방법



SMP-306 V2\_02

클릭 후 실행

